













Параллельный соединитель без клеммы подключения, 3-полюсн. для 3RT201., пружинная клемма



### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval		EMC		Declaration of Conformity	
	<a href="#">Confirmation</a>				
Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping			
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>				
Marine / Shipping	other	Environment			
	<a href="#">Confirmation</a>		<a href="#">Environmental Conformations</a>		

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2916-4BA32>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-4BA32>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-4BA32>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-4BA32&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-4BA32&lang=en)



последнее изменение:

07.01.2021 