




Сменный привод для 3RT107.-X..-0LA2 или 3RT147.-X..-0LA2 24 В DC
х (0,7–1,25) Напряжение питания Вход ПЛК 24–110 В DC винтовой
зажим

Сертификаты/ допуски к эксплуатации					
General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
	Confirmation				
Declaration of Conformity	Test Certificates		Marine / Shipping		
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report			
Marine / Shipping	other	Railway			
	Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate		

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5XB41	
Онлайн-генератор Cax	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1975-5XB41	
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1975-5XB41	
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5XB41&lang=en	



последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)